



LEGENDA

| | |
|--|---|
| Asse del binario e verso di percorrenza | Marciaipiade in lastre di pietra esita dura di Firenzezola coste |
| Binario di linea | Marciaipiade: pavimentazione in pietra esistente |
| Cordoli di bordo della sede tranviaria | Marciaipiade: zona in cui prevedere rifacimento usura marciapiede |
| Banchina di fermata: pavimentazione in lastre di pietra esita dura di Firenzezola coste fessure superficiali rigate a spina con nastro perimetrale 40x100x5 cm posate a corere | Marciaipiade: pavimentazione in conglomerato bituminoso |
| Indicazione fermata | Piazza San Marco: pavimentazione zona carabile in lastre di pietra Alberese Calcarente coste schiaritate superficie punzonata/porozochiala posata a corere sp. 14 cm |
| Senso di marcia veicoli | Pista ciclabile esistente |
| Limite di intervento VACS Loto 2 | Pista ciclabile: pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato con greggio colore rosso e aggiunta di ossido di ferro |
| Limiti di intervento lavori di Linea 3.2.1 antiscopoli in VACS Loto 2 | Pista ciclabile su pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarente sp. 8 cm coste schiaritate superficie punzonata/porozochiala e segnalatica orizzontale realizzata mediante lastre in acciaio inox |
| Stali di sosta per disabili assegnati | Controllo di viale Matteotti: pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarente coste schiaritate superficie punzonata/porozochiala di sp. 8 cm in area pedonale/ciclabile e di sp. 14 cm in area carabile |
| Passei carrai | Pavimentazione in cemento antistaticamente levato |
| Cordoni in cisa rialzati | Pavimentazione in asfalto decolorato (Piazza Libertà) |
| Cordoni in cisa a raso | Area verdi ed aiude oggetto di intervento |
| Cordoni in pietra rialzati | Area verdi ed aiude invariate |
| Cordoni in pietra a raso | Cordolo in granito punzonato |
| Parapetto di protezione della sede | Cordolo in cisa |
| Pavimenti con catena | Cordolo in cisa a raso |
| Alberature esistenti conservate | Lamiere in Corten bordo aiude Viale Matteotti |
| Nuove alberature | Cordonato tipo Hobag mod. Refuga |
| Sepe esistente | Zanella in calcestruzzo |
| Pali trazione elettrica | Zanella in porfido |
| | Pali illuminazione di progetto |
| | Pali illuminazione esistenti |

LEGENDA PAVIMENTAZIONI SEDE TRANVIARIA

| | |
|--|---|
| Pavimentazione in lastre di porfido piano naturale 10x20-40 sp. 5-7 cm | Pavimentazione in lastre di pietra esita dura di Firenzezola 40x60 sp. 6 cm coste tratte superficie rigata a spina con nastro perimetrale e posate a corere |
| Pavimentazione in cemento antistaticamente levato | Pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarente coste schiaritate superficie punzonata/porozochiala posata a corere sp. 14 cm - Piazza San Marco |
| Pavimentazione in conglomerato bituminoso | Pavimentazione in asfalto decolorato (Piazza Libertà) |

SCALA GRAFICA 1:200

CONCEDENTE: **COMUNE DI FIRENZE**

CONCESSIONARIA: **TRAM DI FIRENZE S.p.A.**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb **ALSTOM** **com.net**

HITACHI **mermecste**

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE: 10120

PROGETTO: L2|V | IMPianto: 7|1|X | PROGRESSIVO: 1|0|0|2|3 | FORMATO: A 0 | FASE: P|E | TIPO: 1|2 | A.G.: 0|V|2

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 2 VACS

SISTEMAZIONI URBANISTICHE
Planimetria - Tratta: Viale Milton - Tavola 4 di 5

PROF. INCARICATO: **SDAprogetti**
Ing. Paolo Borghetti
Ing. Paolo Vergaglia

MANDATARIA RTI COSTRUTTORI: **TRAM DI FIRENZE**

DL / R.U.P.: **DL / R.U.P.**

NOMEI SOCIETÀ RAGGRUPPATAE: **CMB**

| REV | DATA | DESCRIZIONE | SR o Prof. Incaricato | | | R.T.I. | | |
|-----|-------------|---|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | Redatto | Verificato | Approvato | Verificato | Approvato | Visto |
| 0A | Marzo 2022 | Prima emissione | BORGHETTI | MORELLINI | ARTURI | N.A. | N.A. | DRAGO |
| 0B | Maggio 2022 | Revisione in corso di sviluppo tecnico DIF e VAP | BORGHETTI | MORELLINI | ARTURI | N.A. | N.A. | DI PALMA |
| 0C | Luglio 2022 | Revisione e seguito Rapporto di Verifica RVR R201/100 | BORGHETTI | MORELLINI | ARTURI | N.A. | N.A. | DI PALMA |